ФОС для проверки сформированности компетенции ПК-3.1 для профессии 15.01.36 Дефектоскопист

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК 3.1 Проверять оснащенность, работоспособность, исправность оборудования для радиационного контроля	3-ПК 3.1 Основы взаимодействия физических полей с веществом. Физические явления и эффекты, положенные в основу методов дефектоскопии. Методы подготовки детектора к проведению контроля. Основные принципы работы детекторов ионизирующего излучения У-ПК 3.1 Определяет работоспособность средств контроля в соответствии с указаниями паспортов, инструкций по эксплуатации и иных документов, содержащих требования к средствам контроля. Применяет меры безопасности для выполнения радиационного контроля с учетом особенностей анализируемого объекта. Выбирает методы, приборы для их применения и разрабатывает методики дефектоскопии конкретных изделий. В-ПК 3.1 Определяет готовность оборудования для радиационного контроля. Выбирает методы и приборы контроля радиационных параметров согласно поставленной производственной задаче. Оценивает методику радиационного контроля и результаты проведенного контроля
Реализующие дисциплины	Выполнение радиационного контроля контролируемого объекта

№ п/п	Задания	Ответ	Время выпол нения	Реализующая дисциплина		
	ПМ.03 Выполнение радиационного контроля контролируемого объекта					
	Открытого типа					
1.	Для определения чего Свинцовая литера «В» прикрепляется к оборотной стороне кассеты с пленкой?	Ответ: наличия обратного рассеяния излучения	1 мин	Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта		
2.	Когда проявляется особая форма рассеянного излучения, возникающая	Ответ: муаровым узором (крапчатостью) на снимке	2 мин	Выполнение радиационного		

	вследствие его дифракции в			контроля
	крупнозернистой структуре ОК?			контролируемог
				о объекта
3.	Какой из перечисленных факторов не	Ответ: материал образца		Выполнение
	является определяющим для контраста			радиационного
	радиационного изображения?		1 мин	контроля
				контролируемог
				о объекта
4	Что является для увеличения	Ответ: можно зарядить кассету двумя пленками разной		Выполнение
	радиографической широты с целью	чувствительности		радиационного
	обеспечить одновременный контроль ОК с		2 мин	контроля
	различной толщиной?			контролируемог
				о объекта
5	Большой размер фокусного пятна или	Ответ: увеличением расстояния между источником и образцом		Выполнение
	активной части источника можно			радиационного
	компенсировать чем?		1 мин	контроля
				контролируемог
				о объекта
6	С какой целью после проявления снимок	Ответ: для замедления предыдущего проявления		Выполнение
	помещают в раствор уксусной кислоты?			радиационного
			1 мин	контроля
				контролируемог
				о объекта
7	Как называется заряд ионов одного знака,	Ответ: экспозиционной дозой		Выполнение
	возникающий при полном торможении			радиационного
	всех частиц в объеме воздуха, деленный на		2 мин	контроля
	массу этого объема?			контролируемог
				о объекта
8	Большинство радиографических пленок	Ответ: в фиолетовой области		Выполнение
	имеют максимум спектральной			радиационного
	чувствительности в оптическом диапазоне		1 мин	контроля
	каком?			контролируемог
				о объекта

10	Как называется нерезкость, обусловленная размером фокусного пятна и расстоянием между источником, объектом и пленкой? Средняя энергия, переданная веществу в элементарном объеме, деленная на массу вещества в этом объеме, как называется?	Ответ: геометрическая Ответ: поглощенной дозой	2 мин 1 мин	Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта
11	Какую яркость освещенного поля должен иметь регулируемый негатоскоп при контроле снимка с оптической плотностью 3,0 е.о.п. по ГОСТ 7512?	Ответ: 100000 кд/м кв.	1 мин	Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта
12	Система охлаждения анода рентгеновской трубки обеспечивает что?	Ответ: увеличение допустимой тепловой нагрузки на мишень	2 мин	Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта
13	Как принято считать обнаруживаемое раздельно число штрихов в 1 мм, выражаемое в парах линий, мм при анализе выходного изображения по ГОСТ Р 55776-2013?	Ответ: считать штрих и промежуток за две линии	1 мин	Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта
14	Что имеют фотоны в пучке рентгеновского излучения одинаковую?	Ответ: скорость	2 мин	Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта
15	Какие изображения должны быть видны в оцениваемой зоне снимка, допущенного к расшифровке? (ГОСТ 7512, п.6.2)?	Ответ: эталоны чувствительности, ограничительные метки и маркировочные знаки	1 мин	Выполнение радиационного контроля

16	Каким должно быть расстояние от контролируемого сварного соединения до радиографической пленки? (ГОСТ 7512, п.4.9)	Ответ: должно быть минимальным и не превышать 150 мм;	1 мин	16контролируем 17ого объекта В18ыполнение радиационного контроля контролируемог
17	Какие проволочные эталоны чувствительности должны изыматься из обращения по ГОСТ 7512? (ГОСТ 7512, п. 8.2)?	Ответ: с обнаруженными при визуальном осмотре следами коррозии или с поврежденным пластиковым чехлом	2 мин	о объекта Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта
18	В каком помещении следует проводить просмотр и расшифровку снимков после их полного высыхания? (ГОСТ 7512, п. 6.1)?	Ответ: в специальном затемненном помещении	1 мин	Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта
19	Что обозначает вторая цифра маркировочного знака эталона чувствительности?	Ответ: порядковый номер эталона чувствительности	2 мин	Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта
20	Допускается ли при контроле сварных швов цилиндрических пустотелых изделий устанавливать эталон чувствительности со стороны кассеты с пленкой? (ГОСТ 7512, п. 3.10)?	Ответ: допускается при контроле через 2 стенки с расшифровкой только прилегающего к пленке участка шва, а также при панорамном просвечивании	1 мин	Выполнение радиационного контроля контролируемог о объекта