

АННОТАЦИЯ

УП.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА

ПО ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

1.1 Область применения

Настоящая программа учебной практики по ПМ01 Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 15.01.36 Дефектоскопист.

1.2 Цель и планируемые результаты освоения практики

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида деятельности Выполнение визуального и измерительного контроля контролируемого объекта, формирование компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии 15.01.36 Дефектоскопист.

Код Профессиональные компетенции

ПК 1.3 Определять характеристические размеры поверхностных несплошностей и отклонений формы объектов контроля с использованием средства измерения

ПК 1.4 Определять геометрические размеры объектов контроля в соответствии с требованиями чертежей и технической документации

Код Общие компетенции

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.

УП.01.01 Учебная практика

Виды работ

1. Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.
2. Изучение принципа действия средств измерений.
3. Изучение приборов для выполнения линейных измерений.
4. Изучение приборов для выполнения угловых измерений.
5. Изучение набора ВИК
6. Изучение конструкторской документации на измерительные приборы.
7. Изучение технической документации на различные средства измерений.
8. Результаты измерений и правила округления результатов измерений.
9. Изучение оптических систем
10. Оформление протоколов с регистрацией в них результатов испытаний
11. Аттестация персонала.